

Grazyna Gruscyk
 Heilingstr. 1
 92421 Schwandorf

- (1) FIN **WSM00000003364333**
- (2) Kennz. D **SAD GL52**
- (3) Prüfort Regensburg, 20.11.2023
- (5) Fz-Kl. O4 Anhänger > 10 t
 Aufbau DA06 DA Seitenplanen/Curtains.
 Herst. 1581 Schmitz Cargobull
 Typ AAE SCB*S3T
 Var. 00000
 zGM 36000 kg
 EZ 23.12.2020
- Dat. letzt.HU 11/2022
- SP-fällig 05/2024
- Prüfort-Nr. 0000700224,

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P059615004087
 vom 20.11.2023, 10:07
 HU-Prüfziffer 7Dh0BbE&
 Seite 1 von 1

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
D SAD GL52
 nächste HU fällig November 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2024.
- (9) DEKRA
 Ihr Prüferingenieur
 Armin Strahl
 Stempel und Unterschrift



Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
 Ihre ID: 2JG7-DMX3
 Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	px bar	Berech. Druck bar	li. daN	re. daN
1	1051	1008	3.2	6.5		
2	1039	1079	3.6	6.5	1260	1470
3	1080	1060	3.6	6.5	1450	1490
Abbremsung	z = 52.5%			z = 23.6%		

Systemdaten Stand: 4.24.3-3

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	119,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	121,00 EUR
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
Betreuende Außenstelle:
Fuggerstr. 33, 92224 Amberg
Tel.: 09621/4915-0 Fax: 09621/4915-30



FIN **WSM00000003364333**
Fz-Kl. O4 Anhänger > 10 t
Aufbau DA06 DA Seitenplanen/Curtains.
Herst. 1581 Schmitz Cargobull
Typ AAE SCB*S3T
Var. 00000
zGM 36000 kg
EZ 23.12.2020
Dat. letzt.HU 11/2022
Prüfort-Nr. 0000373289

Grazyna Gruscyk
Heilingstr. 1
92421 Schwandorf

Sicherheitsprüfung gemäß §29 StVZO
Prüfprotokoll-Nr. P069958004738
vom 21.04.2023, 17:09
SP-Prüfziffer mWQ&#s&2
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
SAD GL52
nächste SP fällig Mai 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sonst.Mängel nach Nr.2.8 SP-Richtl./
Hinweise:

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze
erreicht

Die Prüfmarke wurde zugeteilt und
angebracht.

Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.

Die nächste Sicherheitsprüfung ist fällig
im Mai 2024.

Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Ludewig
Stempel und Unterschrift



Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li.	re.	px	Berech. Druck	li.	re.
Achse	daN	daN	bar	bar	daN	daN
1	395	498	1.9	6.5		
2	483	558	1.9	6.5	402	502
3	423	460	1.9	6.5	412	498
Abbremsung	z = 47.7%				z = 7.5%	

Systemdaten Stand: 4.23.4-1

Quittung Nr. 699580000003784
Leistungsdatum 21.04.2023

Pers. Nr. 021949

DEKRA Automobil GmbH	1. Sicherheitsprüfung §29	104,00	EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag ohne MwSt	87,39	EUR
70565 Stuttgart	MwSt 19%	16,61	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag inkl. MwSt	104,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Grazyna Grusczyk
Heilingstr. 1
92421 Schwandorf

(1) FIN WSM00000003364333
(2) Kennz. D SAD GL52
(3) Prüfort Regensburg, 20.12.2022
(5) Fz-Kl. O4 Anhänger > 10 t
Aufbau DA06 DA Seitenplanen/Curtains.
Herst. 1581 Schmitz Cargobull
Typ AAE SCB*S3T
Var. 00000
zGM 36000 kg
EZ 23.12.2020
Dat. letzt. HU 12/2021
SP-fällig 05/2023
Prüfmarke angebracht
Prüfort-Nr. 0000700224

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P059615002778
vom 20.12.2022, 10:05
zu Berichts-Nr. P059615002728
HU-Prüfziffer icctEa6E
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D SAD GL52
nächste HU fällig November 2023

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2023.

(9) DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Manuel Wipplinger
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.



Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: EZWR-38S2
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	px bar	Berech. bar	li. daN	re. daN
2				6.5	1125	1228
3				6.5	1168	1338
Abbremsung					z = 20.2%	

Systemdaten Stand: 4.23.0

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	19,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag	19,00 EUR
70565 Stuttgart		
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Grazyna Gruscyk
 Heilingstr. 1
 92421 Schwandorf

(1) FIN **WSM00000003364333**
 (2) Kennz. **D SAD GL52**
 (3) Prüfort **Regensburg, 30.11.2022**
 (5) Fz-Kl. **O4** Anhänger > 10 t
 Aufbau **DA06** DA Seitenplanen/Curtains.
 Herst. **1581** Schmitz Cargobull
 Typ **AAE** SCB*S3T
 Var. **00000**
 zGM **36000 kg**
 EZ **23.12.2020**
 Dat. letzt. HU **12/2021**
 SP-fällig **06/2023**
 Prüfmarke **angebracht**
 Prüfort-Nr. **0000700224**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. **P059615002728**
 vom **30.11.2022, 10:01**
 Seite 1 von 1

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D SAD GL52

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
 (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 30.12.2022) ist erforderlich.

(9) DEKRA
 Ihr Prüflingenieur
 Manuel Wiplinger
 Stempel: 

(6) Festgestellte Mängel:

- 1.1.16a (EM)
 Federspeicherzylinder 2. Achse rechts Feder gebrochen
- 1.1.16a (EM)
 Federspeicherzylinder 3. Achse links Feder gebrochen
- 1.4.1 (EM)
 Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)
- 1.4.1 (EM)
 Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)
- 1.4.2 (EM)
 Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend
- 4.7.1b (EM)
 Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion

Hinweise:

- Bremswirkung (Betriebsbremse) 2. Achse leicht ungleich
- Reifen 2. Achse und 3. Achse links und rechts in Kürze verschlissen

Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse		
	Achse	li. daN	re. daN	px bar/ B Anf	F min daN	li. daN	re. daN
1		1006	1062	2.6	1298		
2		886	740	2.6	1298	1350	68
3		907	923	2.5	1239	60	1450
Abbremsung						z = 12.2%	

Systemdaten Stand: 4.23.0

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	119,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	121,00 EUR
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg
Tel.: 0941/78778-0 Fax: 0941/78778-30



Grazyna Gruscyk
Heilingstr. 1
92421 Schwandorf

(1) FIN WSM00000003364333
(2) Kennz. D SAD GL52
(3) Prüfort Regensburg, 20.12.2021
(5) Fz-Kl. 04 Anhänger > 10 t
Aufbau DA06 DA Seitenplanen/Curtains.
Herst. 1581 Schmitz Cargobull
Typ AAE SCB*S3T
Var. 00000
ZGM 36000 kg
EZ 23.12.2020
Dat. letzt.HU nicht vorhanden
SP-fällig 06/2023
Prüfmarke angebracht
Prüfort-Nr. 0000700224

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P059615001340
vom 20.12.2021, 11:20
zu Berichts-Nr. P059615001309
HU-Prüfziffer UUie8roy
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D SAD GL52
nächste HU fällig Dezember 2022

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hinweise:

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2022.

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

(9) DEKRA
Ihr Prüflingenieur
B.Eng. Matthias Ehm
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	px bar/ B Anf	F min daN	li. daN	re. daN
3 Achse				-	1640	1630
Abbremsung						z = 13.6%

Systemdaten Stand: 4.21.0

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH 1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29 16,50 EUR
Handwerkstraße 15 Gesamtbetrag 16,50 EUR
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg
Tel.: 0941/78778-0 Fax: 0941/78778-30



360917837

Grazyna Gruscyk
Heilingstr. 1
92421 Schwandorf

(1) FIN WSM00000003364333
(2) Kennz. D SAD GL52
(3) Prüfort Regensburg, 10.12.2021
(5) Fz-Kl. 04 Anhänger > 10 t
Aufbau DA06 DA Seitenplanen/Curtains.
Herst. 1581 Schmitz Cargobull
Typ AAE SCB*S3T
Var. 00000
zGM 36000 kg
EZ 23.12.2020
Dat. letzt. HU nicht vorhanden
SP-fällig 06/2023
Prüfort-Nr. 0000700224

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P059615001309
vom 10.12.2021, 09:30
Seite 1 von 1

Ergebnis:
erhebliche Mängel
D SAD GL52

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
(8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 10.01.2022) ist erforderlich

- 1.1.16a (EM)
Federspeicherzylinder 3. Achse rechts Feder gebrochen
-1.4.1 (EM)
Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)
-1.4.2 (EM)
Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend

(9) DEKRA
Ihr Prüflingenieur
B. Eng. Martin Ruhland
Stempel und Unterschrift



Messwerte

Achse	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	px bar/ B Anf	F min daN	li. daN	re. daN
1	646	549	2.2	0		
2	723	731	2.4	1180	868	686
3	1026	883	3.6	1889	1284	54

Abbremsung z = 12.0%

Systemdaten Stand: 4.21.0

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	111,31 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	<u>112,50 EUR</u>
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation